


СОГЛАСОВАНО:

Председатель Советской
МО ВОИ


В.Н. Борт
«01» 10 2025 г.


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО ЦПС

Давыдов Д.Г.
Приказ 01-04-28431 от 29.09.2025г.
«01» октября 2025 г.


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения»»
на объекте по адресу: ул. Устиновича, 24А строение 2

г. Красноярск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации : муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения».

1.2. Адрес объекта:

г. Красноярск, ул. Устиновича, дом 24 «А», строение 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

ул. Устиновича, 24А строение 2- отдельно стоящее здание 2 этажное, 388,8 кв.м.

Наличие прилегающего участка (да, нет)

1.4. Год постройки здания:

Ул. Устиновича, 24 А стр.2 – 2009 г. последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2-3 квартал 2026г., капитального: не планируется

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения»

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) -660073, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, улица писателя Н. Устиновича, дом 24а.

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -оперативное управление.

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*

1.9. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - муниципальная.

1.10. Вышестоящая организация (*наименование*)- Главное управление образования администрации города Красноярска

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -660049 г, Красноярск, ул. Урицкого, 117

1. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - дополнительное образование.

2.2 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте и дистанционно.

2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно –двигательного аппарата; инвалиды с

нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -50 чел,

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) по улице Тельмана до остановочного пункта «6 Микрорайон», маршрут автобуса № 71, 51,21,30,88,94 ; троллейбус- № 15,7 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.Расстояние до объекта от остановки транспорта- от ул. Тельмана до объекта (ул. Устиновича, дом 24а,) - 300 м.

3.2.2.Время движения (пешком) - 5-7 мин

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.3.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.4.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- отсутствует

3.1.1 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
-------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У С) ДУ (К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично избирательно для категорий инвалидов (У, Г)

Для решения вопросов доступности частично объекта для всех категорий инвалидов, на первом этапе выполнены мероприятия:

- организовано одно парковочное место для МГН на территории учреждения.
- приобретено сменное кресло-коляска,
- организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях,
- установлена кнопка вызова персонала
- заключено соглашение по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода с КРО ООИ ВОГ от 01.09.2024 г. № 6/н.

Для признания объекта доступным частично всем категориям инвалидов, -разместить тактильные пиктограммы: направление движения, вход, выход и доступность для МГН, фасадную тактильную табличку с шрифтом Брайля

-необходимо дополнительно разместить полную информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре, входа на второй этаж с лестничной клетки до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

приобрести /установить переносной пандус (перепады высоты при входе в здание)

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо:

- оборудовать дополнительными поручнями лестницу в здании

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на I этаже для МГН,

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
8	Все зоны и участки	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 3 года. в рамках исполнения Плана адаптации объекта для МГН от 01 октября 2025г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование на Комиссии по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН по «Плану адаптации объектов МАОУ ДО ЦПС».

4.6. Имеются заключения уполномоченных организаций о состоянии доступности объекта: да, акт визуального осмотра

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://cps.krsnet.ru/svedeniya/doc/tb>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» октября 2025 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1-Д от «01» октября 2025 г.,

Согласовано:

Директор МАОУ ДО ЦПС
Давыдов Д.Г.
2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения»
ул. Устиновича, дом 24 «А», строение 2.
№ 1-Д

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ ДО ЦПС
1.2. Адрес объекта - г. Красноярск, ул. Устиновича, дом 24 «А», строение 2.
1.3. Сведения о размещении объекта:
ул. Устиновича, 24А строение 2- отдельно стоящее здание 2 этажное, 388,8 кв.м.
Наличие прилегающего участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания:
Ул. Устиновича, 24 А стр.2 – 2009 г. последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2-3 квартал 2026г.,
капитального: не планируется из-за отсутствия финансирования
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр профессионального
самоопределения»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -660073, Россия. Красноярский
край, г. Красноярск, *улица писателя Н. Устиновича, дом 24а.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) -оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,*
муниципальная) -муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)- Главное управление
образования администрации города Красноярск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -660049 г.
Красноярск, ул. Урицкого, 117
1.13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - дополнительное образование
2.2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте и дистанционно.

- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -50 чел,
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) по улице Тельмана до остановочного пункта «6 Микрорайон», маршрут автобуса № 71, 51, 21, 30, 88, 94 ; троллейбус- № 15, 7 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта *от ул. Тельмана до объекта (ул. Устиновича, дом 24а строение 2 -300 м.*

3.2.2. Время движения (пешком) *от ул. Тельмана- 5-7 мин.,*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- отсутствует

3.2.4. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К,)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У С) ДУ (К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично избирательно для категорий инвалидов (У, Г)

Для решения вопросов доступности частично объекта для всех категорий инвалидов, на первом этапе выполнены мероприятия:

- организовано одно парковочное место для МГН на территории учреждения.
- приобретено сменное кресло-коляска,
- организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях,
- установлена кнопка вызова персонала
- заключено соглашение по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода с КРО ООИ ВОГ от 01.09.2024 г. № б\н.

Для признания объекта доступным частично всем категориям инвалидов, -разместить тактильные пиктограммы: направление движения, вход, выход и доступность для МГН, фасадную тактильную табличку с шрифтом Брайля

-необходимо дополнительно разместить полную информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре, входа на второй этаж с лестничной клетки до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

приобрести /установить переносной пандус (перепады высоты при входе в здание)

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо:

- оборудовать дополнительными поручнями лестницу в здании
- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже для МГН,

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения..

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
8	Все зоны и участки	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 3 года. в рамках исполнения Плана адаптации объекта для МГН от 01 октября 2025г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

4.4.Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Удовлетворительно.

4.5.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование на Комиссии по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН в МАОУ ДО ЦПС».

4.6. Имеются заключения уполномоченных организаций о состоянии доступности объекта: нет

Размещение информации на Карте/доступности субъекта Российской

Федерации согласовано:  заместитель директора по АХР Ведмедчук О.Н.
(уполномоченный представитель объекта, тел. 267-42-32)

Согласовано:
Директор МАОУ ДО ЦПС
Давыдов Д.Г.
2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения»
ул. Устиновича, дом 24 «А», строение 2.
№1-Д

2. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ ДО ЦПС
- 1.2. Адрес объекта
г. Красноярск, ул. Устиновича, дом 24 «А», строение 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
ул. Устиновича, 24А строение 2- отдельно стоящее здание 2 этажное, 388,8 кв.м.
Наличие прилегающего участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания:
Ул. Устиновича, 24 А стр.2 – 2009 г. последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2-3 квартал 2026г.,
капитального: не планируется из-за отсутствия финансирования
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте.
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -660073, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, *улица писателя Н. Устиновича, дом 24а.*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
-оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
-муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)- Главное управление образования администрации города Красноярска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -660049 г. Красноярск, ул. Урицкого, 117

3. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - дополнительное образование

- 2.2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте и дистанционно.
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно –двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -50 чел,
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

по улице Тельмана до остановочного пункта «6 Микрорайон», маршрут автобуса № 71, 51,21,30,88,94 ; троллейбус- № 15,7 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта *от ул. Тельмана до объекта (ул. Устиновича, дом 24а строение 2 -300 м.*

3.2.2. Время движения (пешком) *от ул. Тельмана- 5-7 мин.,*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*).

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная-отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ(К,)	4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С), ВНД (К)	7-11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У С) ДУ (К,О)	12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)	13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)	14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступно частично избирательно для категорий инвалидов (У, Г)

Для решения вопросов доступности частично объекта для всех категорий инвалидов, на первом этапе выполнены мероприятия:

- организовано одно парковочное место для МГН на территории учреждения,
- приобретено сменное кресло-коляска,
- организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях,
- установлена кнопка вызова персонала
- заключено соглашение по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода с КРО ООИ ВОГ от 01.09.2024 г. № б\н.

Для признания объекта доступным частично всем категориям инвалидов, -разместить тактильные пиктограммы: направление движения, вход, выход и доступность для МГН, фасадную тактильную табличку с шрифтом Брайля

-необходимо дополнительно разместить полную информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре, входа на второй этаж с лестничной клетки до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

приобрести /установить переносной пандус (перепады высоты при входе в здание)

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо:

- оборудовать дополнительными поручнями лестницу в здании
- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже для МГН,

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
8	Все зоны и участки	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 3 года. в рамках исполнения Плана адаптации объекта для МГН от 01 октября 2025г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН на объектах МАОУ ДО ЦПС по «Плану адаптации объекта МАОУ ДО ЦПС по адресу: ул. Устиновича, 24А строение 2 по обеспечению доступности услуг для инвалидов, согласованного путем опроса инвалидов, обследования их в соответствующей обстановке с экспертной оценкой.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; локального-сметного расчета - требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Советская МО ВОИ

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://cps.krsnet.ru/svedenija/doc/tb>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования;
2. Территории, прилегающей к объекту- на 2 листах
3. Входа (входов) в здание- на 1 л
4. Путей движения в здании- на 2 л.
5. Зоны целевого назначения объекта- на 3 л.
6. Санитарно-гигиенических помещений- на 2 л.
7. Системы информации (и связи) на объекте- 2 л.
8. Результаты фотофиксации на объекте- 12 л.
9. Позтажные планы – на 3 л.
10. Другое (в том числе дополнительная ц объекту)

Руководитель рабочей группы:

Председатель комиссии: директор Давыдов Д.Г.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР – Ведмедчук

О.Н. – Заместитель директора – Короткий А.И.

- Социальный педагог - Савинкина П.Е.

В том числе:

Председатель Советской МО ВОИ Борт В.Н.

Управленческое решение согласовано Комиссией по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН (Протокол № 1) от « ____ » сентября 2025 г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1-Д,
от « 01 » октября 2025 г

Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660073, Красноярский край, г. Красноярск, Советский
район, ул. Устиновича, 24А строение 2

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация об ОСИ, в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения, перепад высоты при входе в здание	Все категории	- нанесение тактильной и контрастной информации об ОСИ	- текущий ремонт; организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	-отсутствие тактильной и контрастной направляющей на путях к выходам в здание в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения	Все категории	- нанесение тактильной и контрастной информации на путях движения к входу в здание	организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка или парковка	есть		3	Соответствует	К,О		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение фото		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	1-3	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим текущий ремонт и организационные мероприятия с установкой полной информации об ОСИ на воротах при въезде на территорию объекта

1 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию завершен
К, О, С - ДУ (доступно условно); Г, У - ДП (доступно полностью)

2 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию
ДЧ-В (доступно частично всем)











Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
 «Центр профессионального самоопределения» 660073, Красноярский край, г. Красноярск, Советский
 район, ул. Устиновича, 24А строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категории)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Подъемник для МГН	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствует рельефная полоса перед входной дверью , перепад высоты перед входом на площадку	К,С,О	- нанести контрастную рельефную полосу за 0,8м до входной двери; установка переносного пандуса	организационный
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Не отрегулирован доводчик на входной двери	К,С,О	- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).	текущий ремонт,

2.5	Тамбур			5	Не отрегулирован доводчик на дверях тамбура, высота порога не соответствует нормативному значению	К,С,О	расширить дверные в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); -выполнить демонтаж порогов на входной двери, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); - отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных	текущий ремонт,
2.6.	Общие требования к зоне				- отсутствует контрастная и рельефная маркировка перепад высоты , не отрегулирован доводчик на входной двери и дверях тамбура;	Все	Доработать входную зону	- текущий ремонт,

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, С,Г,У) ; ДУ (К)		2,4,5	текущий ремонт и организационные мероприятия с доработкой входной зоны в ОСИ

1 указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирате (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно част избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2 * указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим текущий ремонт и организационные мероприятия с доработкой входной зоны в ОСИ

1 этап по адаптации входа в здание выполнен
ДП-И (Г,У); ДУ (К,О,С)

2 этап по адаптации входа в здание
ДЧ-В (доступно частично всем)





33!

33!

МОТОКЛУБ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОН «МОЛОДЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
WORLD'S RUSSIA
КРАСНОГОРСКОГО КРАЯ



РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
AUTOMOBILE TECHNOLOGY

WORLD'S
RUSSIA

20
19

juniors

1995

1996

1997

1998

1999

ВЫХОД





МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLD SKILLS RUSSIA)
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

2019
juniors



КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
AUTOBODY REPAIR

Модуль D
Ремонт кузовной панели

Модуль E
Ремонт и восстановление
пластиковых деталей автомобиля





Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660073, Красноярский край, г. Красноярск, Советский
район, ул. Устиновича, 24А строение 2

№ i/n	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Отсутствуют тактильные пиктограммы: направление движения, вход, выход, информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения в здании	К,С,О,У	Разместить полную информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения. Разместить информацию об ОСИ информации на ясном и доступном для понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	организационные мероприятия

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8-9	- не обеспечена непрерывность имеющихся поручней на лестнице	К,О,С	требуется приобретение ТСП (лестницехода); обозначение крайних ступеней контрастным цветом. - Требуется сопровождение и организация помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте -установить нормативные поручни на высоте 0,9 м	Текущий ремонт (установка поручней) , организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСП
3.3	Пандус(внутри здания)	нет		-	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-		-	-	-
3.5	Дверь	есть		10	не отрегулированы доводчики	К,О,С	- организовать ситуационную помощь; -отрегулировать доводчики;	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		11	- отсутствие	К,О,С,У,Г	обозначить тактильную информацию о путях эвакуации для МГН оборудовать доступную систему знаковых навигаций на всех путях движения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	ОБЩИЕ требования к зоне		Доработать замечания	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* . (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации . по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С), ВНД (К)	7-11	12	ТСР, текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим текущий ремонт и организационные мероприятия на втором этапе

1 этап по адаптации путей движения в здании - с помощью сопровождения персонала и организационных мероприятий (здание оснащено лентой сигнальной для маркировки дверей, колонн, лестницы, система понятной знаковой навигации).
ДЧ-И (Г,У); ДУ (К,О,С)

2 этап по адаптации путей движения в здании
ДЧ-В (доступно частично всем), если организуем обучение дистанционно с помощью персонала

3 этап по адаптации путей движения в здании
ДП - для всех категорий, в случае текущего ремонта и индивидуального решение с ТСР при выделении бюджетных средств (долгосрочная программа)



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I — зона обслуживания инвалидов

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660073, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район,
ул. Устиновича, 24А строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	Есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12	- отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью.	К,О,С,Г, У	- нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,8м перед дверью; - регулярное обучение специалистов, оказывающих услуги и сопровождающих МГН, проведение инструктажей и ознакомление всего персонала; оборудование рабочего места на 1 этаже	Текущий ремонт, организационные мероприятия, технические решения, невозможны организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (С,Г,У) ДУ (К,О)		12	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

Комментарий к заключению:

На первом этапе выполнены организационные мероприятия (обучение дистанционно, заключение договора по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода , подготовка документа о порядке оказания услуг),

На втором этапе - индивидуальное решение с ТСП (работа сурдопереводчика, по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода специализированных парт для МГН, адаптации кабинетной формы обслуживания

1 этап по
ДП-И (Г,У); ДУ (К,О,С)

2 этап по адаптации кабинетной и зальной формы обслуживания: ДЧ-В (доступно частично всем)

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1-Д,
от « 01 » октября 2025 г.

Результаты обследования:
Вариант 2 – зона санитарно-гигиенических помещений

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660073, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Устиновича, 24А строение 2

п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1.	Туалетная комната	есть		13	- отсутствие поручней около раковины; - отсутствие контрастной и тактильной направляющей к унитазу	К,О,С	установка поручней около раковины - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к санитарно - гигиеническому помещению
5.2.	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)		18	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимы организационные мероприятия: разметка пути движения, установка поручней, текущий ремонт санитарно-гигиенических помещений

1 этап по адаптации санитарно-гигиенического помещения:
ДЧ-И(Г,У,); ДУ (К,О,С)

2 этап по адаптации санитарно-гигиенического помещения: ДЧ-В (доступно частично всем)

13

ТУАЛЕТ



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения» 660073,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24А строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Усилить	Все	Организовать размещение комплексной системы информации	Организационные мероприятия, ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-		Отсутствие акустической информации для МГН	Г	Организовать размещение комплексной системы информации	Организационные мероприятия, ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-		Усилить	С		Организационные мероприятия,
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности и информации для правильного опознания объекта	Все	Организовать размещение комплексной системы информации	Организационные мероприятия, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)			Организационные мероприятия Текущий ремонт ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД

недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: Организовать размещение полной комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения.

1 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию завершен ДУ (доступно условно)

2 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию ДЧ-В (доступно частично всем)


[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound, showing the stitching and the inner cover material. There is no text or other markings on the page.

The image shows a document page, possibly a ledger or record book, with multiple columns of text and numbers. The page is heavily faded and stained, particularly along the right edge. A circular stamp is visible in the lower right corner. The text is mostly illegible due to the poor condition of the document.

[illegible]

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАОУ ДО ЦПС



- Ограждение территории ОУ
- Вход на территорию ОУ
- Выход с территории ОУ
- Пешеходная дорожка
- Ограждения
- Выезд/въезд грузовых транспортных средств
- Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ
- Место разгрузки/погрузки
- Движение обучающихся на территории ОУ